



Vejledning for installation og montering samt  
drift og vedligeholdelse af

RANNIE homogenisatorer model  
HOMO-MIC 300-4000 l/t

1500 kr

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Montering .....	2
Homogenisatorens drift .....	4
Rengøring og sterilisering .....	7
Adskillelse af statisk homogeniseringshoved .....	9
Vedligeholdelse af homogeniseringshoved .....	10
Manometer .....	10
Ventilhus .....	11
Pakdåser .....	12
Selvslibende homogeniseringshoved .....	Tillæg
Adskillelse af selvslibende homogeniseringshoved .....	»
Vedligeholdelse af el-rotator .....	»
Genstandsfortegnelse .....	»

## MONTERING

Fig. 1, 3, 4 & 6

I RANNIE's homogenisator model »HOMO-MIC« er motor og kileremtræk helt indbygget i stativet, som har store, letaftagelige dæksler og god ventilation, hvilket tillader anvendelse af ventileret-kapslet motor 785. I stativets frontside er indbygget trykknapafbryder 806 til start og stop samt signallampe 900, der lyser, når strømmen er sluttet.

### Opstilling

Da homogenisatorens stativ er forsynet med 4 indstillelige fødder 797, kan den anbringes fritstående, selv på et ret ujævt gulv, og behøver intet fundament.

For at undgå uheldige påvirkninger i krydshovedlejerne samt opnå en så god smøring som muligt, må omdrejningsretningen være så-

### Omdrejningsretning




Fig. 1

ledes, at det lodrette tryk i krydshovederne virker nedad. Omdrehningsretningen er angivet ved en pil på kileremskiven eller lejedækslet.

Motoren forbindes normalt med centralt placeret motorskab, og ved homogenisatorer med selvlibende homogeniseringshoved med el-rotator må denne og driftsmotoren forbindes som vist i diagrammet side 2.

Når motoren er gjort fast på den indstillelige konsol, strammes kileremmene let, og efter den første dags drift efterstrammes de.

Homogenisatoren er forsynet med et vandkølingssystem til afkøling af olien i ekscentriskgraven og til smøring af cylindermanchterne.

Der lægges et  $\frac{3}{8}$ " vandrør til tilførselsstudsen forneden i højre side af homogenisatoren. Ved hjælp af reguleringsventilen 847 (se fig. 3), der er anbragt på samme side af homogenisatoren som kileremtrækket, åbnes så meget for vandtilførslen, at vandet netop risler ned over stemplerne 716.

Fra cylindergraven føres vandet gennem et afløbsrør 903 ned til gulvet, hvorfor der bør findes et gulvafløb i nærheden af homogenisatoren.

Homogenisatorens tilgangsrør 623 føres som vist i fig. 6 til tregangshansen 624, og det må lægges således, at produktet løber til homogenisatoren, og at der ikke kan danne sig luftlommer, idet **enhver luftindblanding er skadelig for homogeniseringen**.

Afgangsrøret bør som regel ikke forsynes med afspærtingshaner, men hvor efterbehandling af produktet finder sted i et lukket system, kan dette ikke undgås, og homogenisatoren må derfor ved sådanne installationer være forsynet med rørsikringsventil og trykvindkedel som vist i fig. 2c.

Tilføres produktet homogenisatoren ved tryk, bør der også anbringes en vindkedel på tilgangsrøret som vist i fig. 2b.

Hvis der i installationens rørsystem findes omløb for homogenisatoren, kan tregangshane, omløbstragt og omløbsdrejhane undværes, således som vist i fig. 2a.

Når homogenisatoren er færdigmonteret, må den renses omhyggeligt således, at man er sikker på, at al støv og kalk, som eventuelt er trængt ind i maskinen under monteringen, bliver fjernet fuldstændigt.

Elektrisk  
forbindelse

Vandkøling

Tilgangsrør

Afgangsrør

Rørsikrings-  
ventil  
Vindkedel

Omløb i  
rørsystem

Rensning  
for smuds




Fig. 2

Olie-  
påfyldning

Ekscentrikgraven fyldes op med olie til midten af olieskueglasset (midten af ekscentrikakslen), der er anbragt som det midterste endedæksel 828 bag på homogenisatoren.

Der anvendes følgende oliemængde:

Størrelse	19.50	300–400 l/t	10 liter
»	22.50	500–700 l/t	10 »
»	24.60	800 l/t	18 »
»	28.60	1000–1500 l/t	18 »
»	28.72	1500–2000 l/t	41 »
»	36.72	2000–3000 l/t	41 »
»	40.72	3000–4000 l/t	41 »

og en af nedennævnte olietyper:

CALTEX Marine Engine Oil special  
 ESSO Marmax 79  
 SHELL Nautilus Oil 68  
 MOBIL Voco Marine Engine Oil 1  
 BP Energol ME 250-CR  
 GULF Marine Engine Oil 77  
 CASTROL ILO Marine Engine Oil

Førsteolie udskiftes efter 50 drifttimer, og derefter foretages udskiftning for hver 1000 drifttimer.

### HOMOGENISATORENS DRIFT

Fig. 3, 4 & 5

ADVARSEL

**Homogenisatoren må aldrig løbe tom for vædske, medens den er i gang.**




Fig. 3

Sker dette, medens homogeniseringshovedet er trykbelastet, kan det medføre manometersprængning, og ved selvslibende homogeniseringshoved vil desuden dette hoved blive ødelagt.

Inden driften påbegyndes, prøvekøres og opvarmes homogenisatoren med varmt vand, der fyldes i omløbstragten 618, hvorefter man går frem på følgende måde:

1. Tregangshanan 625 drejes i omløbsstilling.
2. Omløbshanedrejetuden 615 drejes i omløbsstilling over tragten (indenfor den i fig. 5 viste bue).
3. Vandtilførselsventilen åbnes helt.
4. Reguleringsventilen 847 åbnes så meget, at vandet netop risler ned over stempelerne 716.

**Det er afgørende for cylindermanchetternes levetid, at vandtilførslen fungerer, så længe homogenisatoren er i gang.**

5. Homogeniseringshovedet aflastes ved at løsne trykreguleringsskruen 602.

Prøvekøring  
og  
opvarmning

Vandsmøring  
af cylinder-  
pakdåser

6. Homogenisatormotoren startes.
7. Udluftnings- og udskylningsventilen 661 åbnes, således at eventuel luft kan uddrives, og lukkes derefter igen.
8. Homogeniseringshovedet trykbelastes ved hjælp af trykreguleringskruen 602, og homogeniseringstrykket aflæses på manometeret 550.

Trykbelastning

Udluftning

Udtømning

Igangsætning med produkt

Omløb

Homogeniseringstryk

Uregelmæssig gang

Gør manometeret 550 uregelmæssigeudsving, skyldes det som regel luft i ventilsystemet. Dette må da straks udluftes, hvilket sker ved at aflaste homogeniseringshovedet. Reguleringsskruen 602 løsnes, og hvis dette ikke er tilstrækkeligt, svinges bøjlen 597 med trykreguleringskruen 602 til side, og vægtslangsarmen 603 løftes så højt, det er muligt. Derved løftes homogeniseringshovedets overpart, således at den under dette opsamlede luft frit kan undvige.

Når ventilhus og cylindre har fået den for homogeniseringsproduktet passende temperatur, aflastes homogeniseringshovedet, homogenisatoren standses, og det varme vand tappes af ved at afskrue omløbermøtrikken 647 på siden af ventilhuset modsat tilgang og omløb og trække filteret 641 lidt ud.

Afgangsrøret 606 tømmes ved at løfte udtømningsanordningen 634.

Efter udtømning af vandet sættes filteret 641 på plads, og omløbermøtrikken 647 påskrues, hvorefter homogeniseringsproduktet tilledes. Når ventilhuset er fyldt helt op, svinges omløbsdrejehanetuden 615 uden for tragten 618, se fig. 5, hen foran homogenisatoren, hvorefter denne sættes i gang.

Det vandblandede produkt, som først løber ud af omløbsdrejehanetuden 615, opsamles i en spand. Derefter svinges omløbsdrejehanetuden ind over tragten i omløbsstilling, og samtidig stilles tregangshanen 625 i omløbsstilling.

Trykreguleringskruen 602 indstilles nu til det ønskede tryk, hvorefter låsemøtrikken 601 spændes fast, og der lukkes for omløbet ved at svinge drejehanetuden hen over omløbstragten til dennes yderste bagkant, altså bort fra homogenisatorens frontside. Samtidig stilles tregangshanen i tilløbsstilling. Produktet forlader derefter homogenisatoren gennem afgangsrøret 606.

Uregelmæssig gang, der straks giver uregelmæssige udslag på manometeret 550, skyldes ofte luftindblanding eller urenheder i produktet, som kan hämme ventilernes normale funktion og tilstoppe filteret. Såfremt uregelmæssighederne vedbliver, må man stille om-

løbsdrejehaneten 615 og tregangshanen 625 i omløbsstilling og aflaste homogeniseringshovedet ved at løsne trykreguleringsskruen 602. Derefter foretages en udluftning som omtalt under tidligere afsnit om udluftning.

Hvis denne udluftning ikke er tilstrækkelig til at få homogenisatoren til at arbejde regelmæssigt, vil det være nødvendigt at udtagte og rengøre ventilerne 578 og 580 som omtalt under senere afsnit »Ventilhus».

Når homogeniseringen er ved at være tilendebragt, må man, inden homogenisatoren løber tom, åbne for omløbet som tidligere beskrevet og på denne måde – ved hjælp af omløbet – homogenisere den sidste rest af produktet.

#### **Homogenisatoren må ikke løbe tom for vædske, medens den er trykbelastet.**

Selvom der ved afkølingen af olien i ekscentrikgraven og gennem andre forholdsregler er gjort, hvad der er muligt for at holde den ved temperatursvingninger fremkaldte kondensvanddannelse nede på et minimum, er det dog umuligt at undgå, at der samler sig dråber af kondensvand på undersiden af dækslet 802 over ekscentrikgraven, og at disse drypper ned i olien.

Den olie, der er specificeret under afsnittet oliepåfyldning, er en marineolie kvalitet, der er i stand til at optage maksimum af vand uden at miste sin smørævnne, den er tilsat stoffer, der modvirker rustdannelse og oxydation.

Den første olie bør udskiftes efter 50 driftstimer og derefter regelmæssigt efter hver 1000 driftstimer.

Er oliestanden på grund af utæthed sunket til under normal oliestand (midten af olieskueglasset), bør man aftappe al olien og fyldе frisk olie på. Man bør aldrig sammenblande olier af forskellige mærker eller kvaliteter.

## **RENGØRING OG STERILISERING**

Rengøringen må indledes umiddelbart efter, at homogeniseringsprocessen er afsluttet og på følgende måde:

1. Forskylling med rindende, rent vand i 5 minutter.
2. Cirkulation i 5-10 minutter med 70° C varm alkalisk lud af ca. 0,5 % styrke (50 g rengøringsmiddel til 10 l vand). Som rengøringsmiddel kan anvendes en blanding af  $\frac{2}{3}$  ætsnatron og  $\frac{1}{3}$  tri-

Homogenisering af restproduktet

Olieskiftning

Almindelig  
rengøring

natriumfosfat eller et godt rengøringsmiddel beregnet til mekanisk flaskerensning, f. eks. Cagonite G eller P<sub>3</sub>-Super S 100.

3. Efterskylling med rindende, rent vand i 5 minutter, hvorefter homogenisatoren standses og henstår med vand til næste driftsperiode.
4. Umiddelbart før igangsætning steriliseres i 2 minutter ved at cirkulere en 70° C varm kloropløsning indeholdende ca. 100 ml blegeessens med 15 % Natriumhypoklorit (NaClO) pr. 10 l vand.

#### Rengøring for stenbelægning

I mange mejerier, hvor man ofte må regne med en stenbelægning på kontaktfaderne, kan følgende fremgangsmåde anbefales:

1. Forskylling med rindende, rent vand i 5 minutter.
2. Cirkulation i 5–10 minutter med 65° C varm syreopløsning, bestående af 50 ml teknisk salpetersyre (62 %) til 10 l vand.
3. Efterskylling med rindende, rent vand i 5 minutter.
4. Cirkulation i 5–10 minutter med 70° C varm alkalisk lud af ca. 0,5 % styrke (50 g rengøringsmiddel til 10 l vand). Som rengøringsmiddel kan anvendes en blanding af  $\frac{2}{3}$  ætsnatron og  $\frac{1}{3}$  natriumfosfat eller et godt rengøringsmiddel, beregnet til mekanisk flaskerensning, f. eks. Calgonite G eller P<sub>3</sub>-Super S 100.
5. Efterskylling med rindende, rent vand i 5 minutter, hvorefter homogenisatoren standses og henstår med vandet til næste driftsperiode.
6. Umiddelbart før igangsætning steriliseres i 2 minutter ved at cirkulere en 70° C varm kloropløsning, indeholdende ca. 100 ml blegeessens med 15 % natriumhypoklorit (NaClO) pr. 10 l vand.

#### Kavitation

Under homogeniseringen udnyttes kavitationseffekten positivt, når homogeniseringshovedet er trykbelastet, men under rengøringen er al kavitationsvirkning skadelig.

Det er derfor dårlig økonomi at lade rense- og steriliseringsvæsken cirkulere i unødvendig lang tid, især når homogeniseringshovedet er trykbelastet, idet slitage forårsaget af kavitation herved aktiveres.

**Derfor må homogenisatoren ikke trykbelastes under rengøringen.**

Opløsningen af rengøringsmidlerne skal foretages i en spand, og der må sørges for, at uoplöselige klumper og urenheder sies fra, idet opløsningen hældes i homogenisatorens omløbstragt.

Hvis homogenisatoren anvendes til et produkt, som kræver andre rengøringsmidler end ovenfor nævnte, bør man først rådføre sig med fabrikken, før rengøring iværksættes.

## ADSKILLELSE AF STATISK HOMOGENISERISHØVED

Trykreguleringsskruen 602 løsnes, og spændebøjlen 597 svinges til side, tappen 564 trækkes ud, og gaffelarmen 603 fjernes. Skruerne 524 løsnes, og flangen 529 løftes så højt, at den todelte medbringer 870 (findes i værkøjskassen) kan anbringes på halsen af styret 588. Ved at bevæge medbringeren frem og tilbage, samtidig med at man løfter i håndtagene, kan delene 514, 583, 588, 590, 952 trækkes sammen op.

Medbringeren 870 fjernes, og underparten af homogeniseringshovedet 583 kan nu trykkes ud af styret 588 ved et slag med en træhammer mod spindlen 590's øverste ende; herved vil også støtteringen 952 falde ud (se fig. 7). Spindlen 590 med overparten 514 trækkes nu op af styret 588, og aftrækker værktøjet 923 og 924 anbringes som vist på fig. 7, idet ringen 923 skydes ind over spindlen 590, mens gaflen 924 klemmes ned mellem spindel 531 og overpart 514. Ringen 923 slås herefter ned mod gaflen 924, hvorved overparten 514 løsnes.

Hvis der har dannet sig stenbelægning på den nederste ende af spindlen 590, må denne fjernes med fint smergellærred, før man kan trække spindlen op gennem styret 588.

Sten-  
belægning




FIG. 7

Reservehomogeniseringshoved	Inden reservehomogeniseringshovedet, som altid bør ligge klar i den medfølgende værkøjskasse, monteres, rengøres alle adskilte dele omhyggeligt, og eventuelle defekte pakninger udskiftes med nye.
Rengøring	Da det er meget vigtigt, at alle anlægsflader er fuldstændig rene og glatte, må man undgå, at delene beskadiges ved stød eller slag, hvorfor man under rengøringen bør lægge dem på et træbord og ikke på gulvet.
Montering	Efter at O-ringen 528 og U-ringen 951 er monteret i styret 588, medbringeren 870 anbragt på styrets hals uden at fastspændes og flangen 529 lagt ovenpå denne, stikkes spindlen 590 med løst påsat knivleje 665 ned i styret 588. Med et slag af en træhammer sættes homogeniseringshovedets overpart 514 fast i spindlen, hvorefter underparten 583 og støtteringen 952 anbringes i styret, og fiberringen 572 presses fast i recessen på undersiden af underparten 583. Derefter fastspændes medbringeren 870, og de samlede dele anbringes i konsollen 575, hvorefter medbringeren fjernes, og skruerne 524 skrues fast. Knivlejet 665 skrues fast i en sådan stilling, at gaffelarmen 603 ligger vandret, når overparten 514 ligger an mod underparten 583.
Dårlig økonomi	<b>VEDLIGEHOLDELSE AF HOMOGENISERINGSHOVED</b> Så snart homogeniseringshovedets homogeniseringsflader viser tydelige tegn på slitage, bør man, inden det gennem trykforøgelse viser sig nødvendigt at stimulere homogeniserungseffekten, foretage udskiftningerne.
Stærk slitage	Det er dårlig økonomi at fortsætte driften med et stærkt slidt homogeniseringshoved, og søger man at undgå følgerne af slitage ved trykforøgelse, stiger både kraftforbrug og slitage, således at homogeniseringshovedet måske til sidst må kasseres, fordi det ikke kan repareres.

Arbejder man med et produkt, der på grund af sit indhold af faste bestanddele virker unormalt stærkt slidende på homogeniseringshovedet, bør man anskaffe sig et eller flere homogeniseringshoveder ud over reserve-homogeniseringshovedet.

## MANOMETER

Fig. 4, 6 & 9

Alle RANNIE homogenisatorer er forsynet med sanitære kompensationsmanometre med føler 550, som er anbragt i søjlen 662, der

står i direkte forbindelse med homogenisatorens trykkammer. Manometrets føler er fyldt med vædske, som indirekte påvirkes af trykket uden om føleren og får manometret til at give udslag.

Manometerhuset er kraftigt og robust, og der er indbygget en dæmperanordning, således at manometerventil helt kan undværes.

Denne indirekte påvirkning af manometerfjederen giver manometret en lang levetid og betyder i forbindelse med manometerventilens bortfald en stor hygiejinsk forbedring. For at kunne rengøre søjen 662, hvorpå manometret sidder, er der på denne anbragt en udskylningsventil 661, som naturligvis må være lukket under homogenisatorens drift, men under rengøringen må åbnes momentant en gang under hver af rengøringsprocesserne. Se under »Rengøring og sterilisering«.

Selv om de anvendte manometre altid er de bedste eksisterende fabrikater, gives der ingen garanti for disse, da selv det bedste manometer kan ødelægges på et øjeblik ved fejlbetjening af trykreguleringskruen i forbindelse med mangelfuld udluftning af ventilhuset.

Hygiejinsk

INGEN  
GARANTI

## VENTILHUS

Fig. 4 & 6

Ventilhus 579 og ventiler 578 og 580 er fremstillet af valset rustfrit stål, kvalitet 18/8. Ventilerne er forsynet med lange styr og fjedre 577 og 581 samt konstrueret med store gennemstrømningsarealer, der giver en lav væskehastighed, hvilket i forbindelse med den hurtige lukning, der opnås gennem fjederbelastningen, er en betingelse for en regelmæssig og driftssikker funktion med høj virkningsgrad.

Forskellige urenheder eller en eventuel fedtudfældning, der har sat sig fast på ventilstyr eller ventilsæder, kan forhindre ventilerne i at arbejde normalt; dette giver sig udslag i uregelmæssig gang med tilsvarende uregelmæssige udsving på manometret 550. Bliver udsvingene så store, at manometernålen går helt ned til nul, betyder det, at en af ventilerne er fuldstændig blokeret.

Man må straks standse homogenisatoren og tømme produktet ud. Derefter afskrues møtrikkerne 652, og overliggeren 584 fjernes, og ventiler og fjedre trækkes op ved hjælp af ventiloptageren, som findes i værktojskassen.

Ventiler, fjedre og sæder i ventilhuset gøres omhyggeligt rene, og når alle urenheder er fjernet fra ventilhuset, isættes ventiler og fjedre

Uregelmæssig  
gang

Rengøring  
af ventiler

atter, og eventuelle defekte fiberringe 573 udskiftes med nye. Overliggeren 584 fastspændes omhyggeligt ved skiftevis at tilspænde de fire møtrikker 652 lidt efter lidt, således at skævhed undgås, og sikkerhed for fuldstændig tæthed opnås.

Selvom man ikke konstaterer nogen uregelmæssigheder i maskinens gang, bør man med passende mellemrum foretage denne adskillelse for at få lejlighed til at inspicere ventilsædernes overflade og således afgøre, når slibning af ventilsæderne er påkrævet.

#### Stenbelægning

Ved homogenisering af mælk, fløde eller lignende produkter kan der navnlig ved høje temperaturer opstå stenbelægning i ventilhuset og på ventiler og fjedre. Man bør aldrig benytte hårdt skærende eller skrabende værktøj til at fjerne dette stenlag med, men lade en fagmand foretage en afsyring med saltsyre, hvorefter det vil være nødvendigt at foretage en slibning af ventiler og sæder.

#### Slibning af ventiler

Er ventilernes sæder stærkt slidte, foretages først en afdrejning i drejebænk af ventilernes sæder, og derefter anbringer man en passende mængde slibepasta (fint carborundumpulver opslæmmet i syrefri olie) på ventilsæderne, og ved hjælp af ventiloptageren føres ventilerne ned til deres respektive sæder i ventilhuset, idet man med et let tryk nedad foretager en frem- og tilbageroterende bevægelse af ventilerne. Når overfladerne mellem ventil og sæde danner kontakt på hele anlægsfladen, er resultatet godt, og ventilhuset og ventilerne rengøres omhyggeligt, til alle spor af slibepastaen er borte.

### STEMPELPAKDÅSER

Fig. 8 & 10

I hver af cylindrene 718 er anbragt en U-formet manchet 720 af syntetisk gummi. Denne bliver holdt på plads i cylinderen mellem




Fig. 8

bundstøtteringen 719 og pakniplen 721, den er fastspændt og har, når pakniplen er spændt helt op mod cylinderen, en tilspænding på 0,1–0,2 mm, hvilket er vigtigt af hensyn til dens rette funktion.

Disse sanitære gummimanchetter, som kan rengøres og steriliseres under rengøringsprocesserne, holder fuldstændig tæt ved de normalt anvendte arbejdstryk og har en tilfredsstillende levetid, sålænge vandtilførslen – se fig. 3 – fungerer normalt under gangen, d. v. s. så længe der stadig risler en svag strøm af vand ned over stempelerne.

Hvis vandtilførslen svigter, må man straks standse homogenisatoren, da manchetterne ellers vil ødelægges i løbet af meget kort tid.

Ved udskiftning af en defekt U-ring manchet benytter man følgende fremgangsmåde (se fig. 8):

Først skrues proppen 817 i lejedækslet 811 ud, og nøglen 850 anbringes, hvorefter homogenisatorens aksel drejes således, at (se fig 10)

- A. det pågældende stempel står i sin yderste stilling længst fra cylinderens bund.
- B. Omløbermøtrikken på stempelkoblingen 713 løsnes ved hjælp af de medfølgende hagenøgler, og stempelparten 716 skydes ind i cylinderens bund; derefter tages koblingen 713 op, pakniplen 721 skrues ud og tages op.
- C. Stempelparten 716 trækkes ud af cylinderen, således at den defekte manchet 720 følger med ud, og der sættes en ny manchet på stemplet i stedet for den defekte.




Fig. 10

Vandtilførsel

Udskiftning af U-ring-manchet

- D. Den store kravebøsning 851 fra manchetværktøjet presses ud over manchetten, hvorefter stempelpart, manchet og kravebøsning sættes samlet ind i cylinderen.
- E. Derpå skydes den lille bøsning 852 ind i den store bøsning 851, og manchetten klemmes derved på plads i cylinderen, og de to bøsninger tages ud.
- F. Pakniplen 721 skrues helt i bund, og koblingen 713 sættes efter på plads, idet man sørger for, at den ende af koblingen, der sidder på stempelparten 715, kommer i flugt med det ringmærke, der er markeret på stempelparten 715. Inden koblingens omløbermøtrikker spændes fast, må man være sikker på, at de to stempelparter støder helt sammen.

Det er af stor vigtighed, at omløbermøtrikkerne kun spændes med en let tilspænding, idet det ikke er nødvendigt at spænde hårdt, da dette hurtigt vil medføre, at omløberne deformeres.

**Under operationerne A–F må man omhyggeligt sørge for, at stempelparternes slebne overflader ikke beskadiges, idet selv den mindste ridse vil ødelægge manchetten. Ligeledes må man passe på, at manchettens ind- og udvendige tætningslæber ikke beskadiges.**

Pakdåse  
i dæksel  
til kryds-  
hovedstyr

I pakdåsen ved krydshovedstyret er monteret en olietætningsring 908, der er fastklemt i dækslet 909. Efter at det pågældende stempel, som anført under A, er bragt i sin yderste stilling længst fra cylinderens bund, løsnes koblingen 713's omløbermøtrikker 714. Koblingen og stempelparten 716 skydes så langt hen mod cylinderens bund, som det er muligt, hvorefter de 3 UNBRAKO-skruer i dækslet 909 skrues ud, og dækslet fjernes. Olietætningsringen udskiftes med en ny, hvorefter dækslet sættes på plads igen.

Under denne udskiftningsproces er det meget vigtigt, at manchetternes tætningslæber ikke beskadiges, og at stempelparterne 715 og 716 ikke får ridser eller mærker.

# HOMOGENISATOR MODEL HOMO-MIC GENSTANDSFORTEGNELSE

Ved bestilling af reservedele må instruktion nr. 426 opgives

**Fig. 1**


- 501 El-rotator
  - 654 Motorskab til el-rotator
  - 654a Forsikringskasse
  - 785 Motor til homogenisator
  - 806 Trykknapafbryder til magnetbetjent  
motorskab

Fig. 3

- 834 Oliekølespiral  
 835 Vandrislerør til stempler  
 847 Reguleringshane til vandtilførsel  
 903 Aflæb for kølevand

Fig. 4

- 514 Homogeniseringshoved, overpart  
 524 Skruer til flange til homogeniseringshovedstyr  
 528 O-ring 47,6×3,5  
 529 Flange til homogeniseringshovedstyr  
 550 Kompensationsmanometer med føler  
 551 Fiberring til kompensationsmanometer  
 553 Fiberring til udskylningsventil  
 564 Tap til gaffelarm  
 565 Fiberring mellem konsol og søjle  
 568 Kalotmøtrik til tapskrue til konsol  
 572 Fiberring til homogeniseringshoved  
 573 Fiberring til ventiler  
 574 Fiberring mellem ventilhus og konsol  
 575 Konsol  
 577 Fjeder til sugeventil  
 578 Sugeventil  
 579 Ventilhus  
 580 Trykventil  
 581 Fjeder til trykventil  
 582 Styr til trykventil  
 583 Homogeniseringshoved, underpart  
 584 Overligger  
 586 Klembøsnings til vinkelarm  
 587 Fiberring til klembøsnings



588	Styr til homogeniseringshoved
590	Spindel til fast homogeniseringshoved
591	Bøsnings i styr til homogeniseringshoved
592	Omløbtermøtrik til klembøsnings
593	Vinkelarm
597	Spændebøjle
601	Læsemøtrik til trykregulereringsskrue
602	Trykregulereringsskrue
603	Gaffelarm
659	Kalotmetrikker til tapskruer i stativ
661	Udskylningsventil
662	Manometersøjle
663	Lænklede
664	Skrue til knivleje
665	Knivleje
666	Løfteanordning
700	Bolt til ekscentrikbøjle
701	Bageste ekscentrikbøjlehalvdel
703	Eksentrikblok
705	Forreste ekscentrikbøjlehalvdel
706	Møtrik til ekscentrikbolt
707	Unbrako-skrue til plejlstang
708	Plejlstang
710	Krydshovedpind
711	Krydshoved
712	Sikringsskrue til stempel
713	Stempelkobling
715	Fast stempelpart
716	Løs stempelpart
717	Fiberring til cylinder
718	Cylinder
719	Bundstøtterting i cylinder
720	Udskiftningsstøt i cylinder
721	Paknippel til cylinder
755	Dæksel til cylindergrav
761	Møtrik til låg over ekscentrikgrav
766	Låg på dæksel over ekscentrikgrav
769	Fibering til skruetprop i oliegrav
776	Olieudtømningsventil
777	Spindel til olieudtømningsventil

778 Afstandsstykke til olieudtømningsventil  
 785 Motor til homogenisator  
 786 Motorkonsol  
 790 Strammeanordning til kileremtræk  
 795 Dæksel til strammeanordning  
 797 Stilbar fod  
 798 Løsemøtrik til stilbar fod  
 802 Dæksel over ekscentrikgrav  
 806 Trykknapafbryder  
 900 Signallampe  
 901 Start – trykknap  
 902 Stop – trykknap  
 908 Olietætningsring til krydshovedstyr  
 909 Dæksel til krydshovedstyr  
 951 U-ring manchet i styr  
 952 Støttering for U-ring manchet

Fig. 5

- |     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 615 | Drejehanetud                        |
| 618 | Omløbstragt                         |
| 810 | Unbrako-skrue til lejedæksel        |
| 811 | Lejedæksel                          |
| 812 | Rulleleje med aftræksbønning        |
| 813 | Rulleleje med klembønning           |
| 816 | Fiberring mellem prop og lejedæksel |
| 817 | Skrueprop i lejedæksel              |
| 821 | Olieetætningsring i lejedæksel      |
| 831 | Vinkel til oliekølerør              |
| 832 | Fiberring til oliekølerør           |
| 834 | Oliekølespiral                      |
| 835 | Vandrører til stempler              |

**Fig. 6**

- 501 El-rotator  
 573 Fiberring til ventilstyret  
 606 Afgangsør  
 607 Gummiring til omløbstragt  
 608 Omløbermøtrik til afgangsør  
 609 Låsemøtrik til drejehane  
 610 Spændering til drejehane  
 611 Drejehanehus  
 612 Omløbermøtrik til drejehane  
 613 Omløbermøtrik til omløbstragt  
 614 Drejehanestamme  
 615 Drejehanetud  
 617 Fiberpakning mellem konsol og flange  
 618 Omløbstragt  
 622 Omløbermøtrik til tregangshane  
 623 Tilgangsrør  
 624 Tregangshane  
 625 Håndtag til tregangshane  
 626 Gummiring til tregangshane  
 630 Fiberring til ventilhus-sugekanal  
 633 Spindel til udtømningsventil  
 634 Vinkelstykke til udtømningsventil  
 635 Udtømningsventil  
 636 Gummiringe til drejehane  
 641 Filterpatron  
 644 Prop til filterpatron  
 645 Gummiring til filterpatron  
 646 Endestyr til filterpatron  
 647 Omløbermøtrik til filterpatron  
 648 Fiberring til ventilhus-trykkanal  
 651 Tapskrue i ventilhus  
 652 Kalotmøtrikker til tapskruer i ventilhus  
 654 Motorskab til el-rotator  
 658 Tapskruer i stativ til ventilhus  
 659 Kalotmøtrikker til tapskruer i stativ

**Fig. 8**

- 811 Lejedæksel  
 817 Prop til lejedæksel  
 850 Nøgle til drejning af ekscentrikaksel

Fig. 15

- 852 Lille kravebøsnings til U-ringmanchet




Fig. 4




Fig. 5

## **SELVSLIBENDE HOMOGENISERISHØVED**

Fig. 1 & 9




Fig.9

Formål

## Virkemåde

Den roterende bevægelse frembringes af el-rotatoren 501, som er en elektromotor med reduktionsgear, der gennem koblingen 511 står i forbindelse med spindlen 531 til homogeniseringshovedets overpart  
514

Betiening

Til betjening og sikring af el-rotatoren 501 (fig. 1) anvendes det tryk-knapbetjente motorskab 654, hvortil el-rotatoren forbindes gennem en for-sikringskasse 654a fra motorens tilslutningskabel enten i en samlede eller direkte i motorens klemkasse. Herved sikres man sig

## **GENSTANDSFORTEGNELSE**

**Fig. 9**

- |      |                                      |     |                                       |
|------|--------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 501  | EI-rotator                           | 560 | Gummiring til udskylningsventil       |
| 502  | Konsolarm til el-rotator             | 564 | Tap til gaffelarm                     |
| 503  | Skrue til konsolarm                  | 565 | Fiberring mellem konsol og søjle      |
| 507  | Koblingshalvpart til spindel         | 568 | Kalotmøtrik til tapskrue til konsol   |
| 508  | Konisk stift til kobling             | 569 | Tapskrue til konsol                   |
| 509  | Styrering til kobling                | 572 | Fiberring til homogeniseringshoved    |
| 511  | Koblingshalvpart til el-rotator      | 573 | Fiberring til ventilstyr              |
| 512  | Knivleje til selvslibende            | 574 | Fiberring mellem ventilhus og konsol  |
| 513  | homogeniseringshoved                 | 575 | Konsol                                |
| 514  | Kugleleje SKF 51104                  | 579 | Ventilhus                             |
| 519  | Overpart til selvslibende            | 583 | Homogeniseringshoved – underpart      |
|      | homogeniseringshoved                 | 584 | Overligger                            |
| 519  | Søjle til selvslibende               | 586 | Klembøsnings til vinkelarm            |
|      | homogeniseringshoved                 | 587 | Fiberring til klembøsnings            |
| 520  | Låsemøtrik til lænkeled              | 588 | Styr til homogeniseringshoved         |
| 521  | Underpart til lænkeled               | 591 | Bøsnings i styr til homogeniserings-  |
| 522  | Overpart til lænkeled                |     | hoved                                 |
| 524  | Skruer til flange til homogeni-      | 592 | Omløbermøtrik til klembøsnings        |
|      | seringshoved-styr                    | 593 | Vinkelarm                             |
| 528  | O-ring 47,6×3,5                      | 597 | Spændebøjle                           |
| 529b | Flange til homogeniseringshoved-     | 601 | Låsemøtrik til trykregulereringsskrue |
|      | styr                                 | 602 | Trykregulereringsskrue                |
| 531  | Spindel til overpart af              | 603 | Gaffelarm                             |
|      | homogeniseringshoved                 | 659 | Kalotmøtrik til tapskrue i stativ     |
| 550  | Kompensationsmanometre med føler     | 666 | Løfteanordning                        |
| 551  | Fiberring til kompensations-         | 915 | Skrue til udskylningsventil           |
|      | manometre                            | 923 | Ring til aftrækker værkøj             |
| 552  | Omløbermøtrik til kompensations-     | 924 | Gaffel til aftrækker værkøj           |
|      | manometre                            | 951 | U-ring manchet i styr                 |
| 553  | Fiberring til udskylningsventil      | 952 | Støttering for U-ring manchet         |
| 556a | U-ring manchet til udskylningsventil | 953 | Olietætningsring i flange             |
| 557  | Spindelmøtrik til udskylningsventil  | 954 | Olietætningsring i knivleje           |

Inden reservehomogeniseringshovedet, som altid bør ligge klar i den medfølgende værktøjskasse, monteres, rengøres alle adskilte dele omhyggeligt, og eventuelle defekte pakninger udskiftes med nye.

Da det er meget vigtigt, at alle anlægsflader er fuldstændig rene og glatte, må man undgå, at delene beskadiges ved stød eller slag, hvorfor man under rengøringen bør lægge dem på et træbord og ikke på gulvet.

DET ER MEGET VIGTIGT, AT O-RINGEN 528 OG U-RING MANCHETTEN 951 I STYRET 588 ER FUGTET MED VAND, OG ALDRIG MED OLIE, INDEN MONTERINGEN.

Efter at O-ringen 528 og U-ring manchetten 951 er monteret i styret 588 og medbringeren 870 anbragt på styrets hals uden at fastspændes, og flangen 529 B lagt på denne, stikkes spindlen 531 med homogeniseringshovedets overpart 514 ned i styret 588. Herefter anbringes støtstangen 552 og anbringes 529 i styret 588.

## ADVARSEL

at der først er strøm til motorskabet 654, når motoren, der trækker homogenisatoren, er startet.

**EL-ROTATOREN MÅ ALDRIG STARTES, MEDENS HOMOGENISERINGSHOVEDET ER TRYKBELASTET.**

Man må derfor, inden el-rotatoren startes, sikre sig, at trykreguleringsskruen 602 er helt løsnet, og først når el-rotatoren er i gang, kan man indstille trykket. Efter endt homogenisering aflastes homogeniseringshovedet (se afsnittet HOMOGENISATORENS DRIFT), og el-rotatoren standses ved at trykke stopknappen på motorskabet ind. Derefter stoppes homogenisatoren.

Motorskabet 654 er forsynet med et relæ, der afbryder strømmen til el-rotatoren 501 i tilfælde af dennes overbelastning. Da fuldstørstrømmen er 0,4 amp. ved 380 volt og 0,67 amp. ved 220 volt, må relæet indstilles til 0,42 eller 0,69 amp.

Beskyttelse  
mod overlast

Temperatur

Under driften kan el-rotatoren, der er helt indkapslet, blive temmelig varm; dette vil i almindelighed ikke betyde noget, da motorens konstruktion tåler en overfladetemperatur helt op til  $85^{\circ}\text{C}$ .

## ADSKILLELSE AF SELVSLIBENDE HOMOGENISERINGSHOVED

Fig. 9

Trykreguleringsskruen 602 løsnes, og spændbøjlen 597 svinges til side, tappen 564 trækkes ud, og gaffelarmen 603 fjernes. Skruen 503 i konsolarmen 502, der bærer el-rotatoren 501, løsnes, og konsolarmen med el-rotatoren løftes så højt, at koblingsparten 511 går fri af underparten 507, hvorefter konsolarmen svinges til side. Skruerne 524 løsnes, og flangen 529b løftes så højt, at den todelte medbringer 870 (findes i værkøjskassen) kan anbringes på halsen af styret 588. Ved at bevæge medbringeren frem og tilbage, samtidig med at man løfter i håndtagene, kan delene 514 – 531 – 583 – 588 – 952 trækkes op samlet.

Medbringeren 870 fjernes, og underparten af homogeniseringshovedet kan nu trykkes ud af styret 588 ved et slag med en træhammer mod spindlen 531's øverste ende; herved vil også støtteringen 952 falde ud af styret.

Spindlen 531 med overparten 514 trækkes op af styret 588, og aftækker værktøjet 923 og 924 anbringes som vist på fig. 9, idet ringen 923 skydes ind over spindlen 531, medens gaflen 924 klemmes ned mellem spindel 531 og overpart 514. Ringen 923 slås herefter ned mod gaflen 924, hvorved overparten 514 løsnes.

Stenbelægning

Hvis der har dannet sig stenbelægning på den nederste ende af spindlen 531, må denne belægning først fjernes med fint smergel-lærred, før man kan trække spindlen op gennem styret 588.